


IPADIN KÄYTTÖ MITTAUKSISSA – VERNIERIN OHJELMAN NOPEA KÄYTTÖOHJE


SISÄLLYS

Ohjelman käynnistys.....	2
Aloitusnäkyä	3
Anturin asetukset	3
Vaihe 1: Valitaan langattomat laitteet	3
Vaihe 2: Jos anturin asetuksia ei tarvitse muuttaa, niin valitaan suoraan anturi. Jos asetukset täytyy muuttaa, valitaan anturin asetukset.	4
Vaihe 3: Anturin asetusten muuttaminen	4
Mittausnäkyä	5
Mittausparametrit	6

OHJELMAN KÄYNNISTYS




ALOITUSNÄKYMÄ




ANTURIN ASETUKSET


Vaihe 1: Valitaan langattomat laitteet




Vaihe 2: Jos anturin asetuksia ei tarvitse muuttaa, niin valitaan suoraan anturi. Jos asetukset täytyy muuttaa, valitaan anturin asetukset.




Vaihe 3: Anturin asetusten muuttaminen



MITTAUSNÄKYMÄ



MITTAUSPARAMETRIT



Cancel Data Collection Settings Done

Time Based Event Based

EVENT MODE

Events With Entry Selected Events

Event Name Event

Units Units

Average of

Jos jokaiselle mittapisteelle haluaa antaa oman nimen, niin valitaan tämä.
(Esim. eri aineiden pH:t)

Tästä voi valita mittaako laite automaattisesti aikaperusteisesti vai pitääkö jokainen mittapiste ottaa manuaalisesti